



## Установка драйвера для подключения к web интерфейсу через USB

1. Необходимо подключить приемник к компьютеру с помощью стандартного кабеля L7U50 (или L797Y), зайти в диспетчер устройств, выделить указанное устройство и нажать правую кнопку мыши. Выбираем «Обновить драйверы».




2. Выполняем поиск драйверов в указанном месте. Нажимаем «Далее».




3. Ожидаем окончания обновления драйвера

# ГЕОДЕТИКА

г. Москва, ул. Дмитровское шоссе, д. 157 Тел 8-800-301-80-31, [msk@geodetika.ru](mailto:msk@geodetika.ru), [support@geodetika.ru](mailto:support@geodetika.ru)



4. Получаем сообщение об успешном завершении обновления драйвера и нажимаем «Закрыть»



5. На компьютере появится новое сетевое подключение.